


結線作業説明書

インラインスプライシングコネクタ 2773-2401

■ 構造



■ 工具

ワイヤストリッパは、むき長さが守れ、電線を傷つけないものをご使用ください。



ワイヤストリッパ（推奨）


型番：206-1125（クイックストリッパバリオ）

電線の切断と皮むきが一台で行えます

■ 電線のむき出し


必ず規定のむき長さを守ってむき出してください。

また、電線の先端の状態に注意してください。



コネクタに印刷されたストリップゲージに合わせて、むき長さを確認できます。

■ 結線方法



既定の長さに剥きだした電線を、突き当たるまでしっかり差し込んでください。

注意： 芯線が曲がった電線は使用しないでください。




注意

- 単線専用です。
- 差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。


※原則として1つのクランピングユニットには1本の電線を接続してください。

JIS B 9960-1 (IEC 60204-1) 13.1.1 一般要求事項による。

■ 結線の確認方法



電線が奥まで入っているか目視で確認してください。



確認のため、電線を軽く引っ張ってください。
(強く引っ張らないでください。)

■ 離線方法



コネクタを左右にねじりながら電線を引き抜いてください。

■ 使用例

注意： 屋内配線用途ではジャンクションボックス内で使用してください。



結線例



ボックス内での使用例



ボックス内での使用例